

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
شماره: ۱۳۹۶-۱۳۸
کلید مدرک: ۱۶۹۹۰

اطلاعیه فنی

کلیه نمایندگی های مجاز ایران خودرو	دریافت کننده
صاحب امتیاز <input checked="" type="checkbox"/> مدیر خدمات <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس فنی <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس پذیرش/پذیرشگر <input checked="" type="checkbox"/> مستول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیر کاران	قابل توجه
تعویض همزمان کلید کنترل سیستم صوتی با کلید کروز کنترل روی فرمان دنا	عنوان اطلاعیه
دنا	نوع خودرو

در صورت مراجعت خودرو دنا با ایراد عدم عملکرد :

- کلید سیستم صوتی روی فرمان و یا
- کلید کروز کنترل روی فرمان

با توجه به تغییر طرح قطعه کلید صوتی و کلید کروز کنترل و استفاده از قطعه بهینه (تغییر پد سیلیکونی به پد میکروسوئیچی) و تغییر رنگ Backlight به رنگ صورتی، در صورت معیوب بودن هر یک کلیدها، جهت جلوگیری از بروز اختلاف رنگ نور پس زمینه، لازم است هر دو قطعه با هم تعویض گردد.

شماره فنی	شرح قطعه
19402017	کلید کنترل سیستم صوتی روی فرمان
19403002	کلید کروز کنترل روی فرمان

نکته: نور پس زمینه کلیدهای غیر بهینه زرد رنگ می باشد. لذا در صورت معیوب بودن لازم است با نوع بهینه که صورتی رنگ می باشد تعویض شوند.

توجه: در تولیدات جدید که از کلیدهای بهینه با نور پس زمینه صورتی رنگ استفاده شده است، در صورت عدم عملکرد هر کدام از کلیدها، فقط لازم است کلید معیوب تعویض شود و از تعویض همزمان اجتناب گردد.



تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت صفحه: ۱
نام: احمد علامیر
اعضا: احمد علامیر

مدیریت کیفیت تایید: Rahim Sadami
نام: Rahim Sadami
اعضا: Rahim Sadami

واحد تهیه کننده تایید کننده
نام: محمد علامیر امضاء: محمد علامیر
نام: محمد علامیر امضاء: محمد علامیر