






مدیریت مهندسی

راهنمای گیربکس اتوماتیک AL4

AUTOMATIC GEARBOX AL4



راهنمای گیربکس اتوماتیک AL4 پژو ۲۰۶

Automatic Gearbox

راهنمای گیربکس اتوماتیک AL4 AUTOMATIC GEARBOX

راهنمای گیربکس اتوماتیک AL4 پژو ۲۰۶

Automatic Gearbox

RAHNAME AUTOMATIC GEARBOX راهنمای گیربکس اتوماتیک

پژو ۲۰۶

Peugeot 206

راهنمای گیربکس اتوماتیک AL4 پژو ۲۰۶

Automatic Gearbox

بسمه تعالی

مقدمه

همزمان با عرضه خودروهای مجهز به گیربکس هوشمند AL4 در ایران و نیز در راستای تلاش مجموعه ایران خودرو جهت ارائه خدمات برتر به مشتریان محصولات خود، ما را بر آن داشت که با افزایش دانش فنی کارشناسان فنی محترم نمایندگی های مجاز، گامی در راستای افزایش رضایت مشتریان، محصولات این مجموعه برداریم.

از این رو جلد اول راهنمای گیربکس اتوماتیک AL4 در سال ۸۲ توسط اداره پلترم ۲۰۶ و خودروهای جدید، تهیه گردید و هم اکنون جلد دوم این راهنما در اختیار شما قرار می گیرد.

امید است بدین طریق دانش فنی نمایندگی های مجاز ایران خود رو برای عیبیابی گیربکس اتوماتیک AL4، ارتقا یابد.

مدیریت مهندسی

راهنمای گیربکس اتوماتیک AL4 پژو ۲۰۶

Automatic Gearbox


فهرست:

۱	۱- معرفی گیربکس اتوماتیک AL4
۱	۱-۱- سنسور فشار روغن
۱	۱-۲- شیربرقی های بلوک هیدرولیک
۲	۱-۳- شیربرقی های بلوک هیدرولیک
۳	۲- عیب یابی گیربکس اتوماتیک AL4
۳	۲-۱- بررسی های عمومی
۴	۲-۲- بررسی سنسور فشار روغن
۴	۲-۳- بررسی شیر برقی تنظیم فشار
۸	۳- روش تنظیم فنر خروسک بلوک هیدرولیک
۹	۴- فرم مجوز تعویض قطعات گیربکس اتوماتیک AL4
۱۱	۵- پیوست

۱- معرفی گیربکس اتوماتیک AL4


۱-۱- سنسور فشار روغن

ساختمان این سنسور از پیزو الکتریک تشکیل شده است و ولتاژ کارکرد آن ۵ ولت می‌باشد. این سنسور فشار روغن قبل از سوپاپهایی که EVS‌ها آنها را فعال می‌کنند را اندازه گرفته و دائماً به EGS می‌کند. EGS با توجه به جدول فشار روغن موجود در حافظه خود، مقادیر فشار تئوری را حساب کرده و با دستوراتی که به EVM میدهد فشار مدارهای هیدرولیک را کنترل می‌کند.



۲-۱-شیربرقی های بلوک هیدرولیک

بلوک هیدرولیک دارای ۸ شیر برقی می باشد که ۶ عدد، وظیفه باز و بست سوپاپ های مدارات مختلف روغن را بر عهده دارند و به شیر برقی EVS معروف می باشند (در شکل شیرهای برقی ۷ تا ۱۲). ۲ عدد دیگر، وظیفه تنظیم فشار روغن در مدارات هیدرولیک و تورک کنتور را بر عهده دارند که به شیر برقی EVM معروف می باشند (در شکل زیر شیرهای برقی ۱۳ و ۱۴).



۲- عیب‌یابی گیربکس اتوماتیک AL4

ایراد:

چراغهای Sport و روشن و خاموش می‌شوند و تعویض دنده با ضربه همراه است. ایراد که در حافظه EGS مشاهده می‌شود عبارتند از:

Permanent fault: Fault in Pressure Regulation (Variation/ Recommended)

علت:

اشکال در فشار روغن مدارات هیدرولیک

روش رفع ایراد:

۱-۲- بررسی های عمومی

طمثین شوید که سطح روغن مناسب است:

وقتی سلکتور دنده در وضعیت P قرار گرفته، سطوح روغن را کنترل نمایید. (لازم است پیش از این عمل یک دور به آرامی سلکتور دسته دنده را در تمامی حالات، N, D, P... جابه‌جا کنیم.)

پیش از بازدید مقدار ۵/۰ لیتر روغن ESSO LT 71141 به شماره فنی ۱۰۰۰۱۷۷۱۰۰۱ به گیربکس اتوماتیک اضافه نمایید.

در دور آرام موتور، دمای روغن گیربکس باید در محدوده ۵۸ تا ۶۸ درجه سانتیگراد باشد.

با باز کردن پیچ سرریز روغن (۶ گوشه ۱۹ میلیمتر)، اگر ۵/۰ لیتر روغن بازیافت شود، سطح روغن گیربکس خودرو مناسب است، ولی اگر مقدار روغن بازیافت کمتر از ۵/۰ لیتر بود، سطح روغن

خیلی پایین است برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای تعمیرات گیربکس اتوماتیک پژو ۲۰۶، جلد ۱، مراجعه نمایید.

در صورتی که موارد فوق بررسی گردید و مشکلی مشاهده نشد موارد زیر را بررسی نمایید:

۲-۱- بررسی سنسور فشار روغن

- فشار روغن در زمان موتور خاموش می‌باشد صفر بار باشد و ولتاژ نشان داده شده در Parameter measurement، ۵۵/۰ ولت باشد.
- در صورت قطع شدن بدن سنسور مذکور، فشار روغن در دور آرام حدوداً ۷ بار خواهد شد.
- سلکتور دنده را در وضعیت D قرار دهید و خودرو در اینحالت ساکن باشد (این تست را فقط به مدت چند ثانیه انجام دهید) فشار روغن را با افزایش دور موتور، بین دور آرام و ۲۵۰ rpm کنترل کنید، در اینحالت فشار روغن بین ۱۱bar و ۲/۵bar تغییر می‌کند.

در صورتی که هر یک از موارد فوق صحیح نباشد، سنسور فشار روغن را تعویض نمایید.

۲-۲- بررسی شیر برقی تنظیم فشار {EVM PL: شیر برقی مدار اصلی (13) و EVM lu: شیر برقی تورک کنتور (14)}



- فشار روغن، وقتی دسته دنده در موقعیت N یا P قرار دارد و دور موتور در دور آرام باشد می‌باشد در محدوده ۲/۴۵ تا ۲/۸۵ بار باشد.
- فشار روغن، وقتی دسته دنده در موقعیت D قرار دارد و دور موتور در دور آرام باشد می‌باشد در محدوده ۲/۸۵ تا ۳/۱ بار باشد.

در صورتی که هر یک از موارد فوق صحیح نباشد، شیر برقی تنظیم فشار (pl: شیر برقی مدار اصلی و lu: شیر برقی تورک کنتور) را تعویض نمایید.

نکته: از سپتامبر سال ۲۰۰۳، EVM ساخت شرکت BORG WARNER به تدریج جایگزین EVM ساخت شرکت ACUTEX شده است و EVM های قدیمی ترجیح داده می شود.

تفاوت ظاهری EVM های ذکر شده عبارتند از:



EVM ساخت شرکت BORG WARNER (جدید) دارای کانکتور مشکی رنگ (4) می باشد در ضمن چهار شیار (5) در محیط اطراف آن وجود دارد. (شکل A) در حالی که EVM ساخت شرکت ACUTEX (قدیمی) دارای کانکتور سفید رنگ (6) می باشد و فاقد شیار در محیط اطراف خود می باشد (7).



نکته: در صورت نصب EVM جدید، موتور و گیربکس می‌بایست توسط آخرین ورژن CD دستگاه دیاگ DOWNLOAD گردد.

نکته: با هر بار باز و بست بلوك هیدرولیک، واشر لاستیکی (15) می‌بایست تغییض گردد.

نکته: برای باز کردن بلوك هیدرولیک، فقط پیچهای نشان داده شده، می‌بایست باز گردد و سایر پیچها را هرگز باز نکنید.



پس از بستن بلوک هیدرولیک فنر خرسک را تنظیم نمایید و سوییچ چندکاره را مطابق راهنمای گیربکس اتوماتیک پژو ۲۰۶، جلد ۱، تنظیم نمایید. نحوه تنظیم فنر خرسک در ذیل بیان گشته است.

۱/۵ لیتر روغن ESSO LT 71141 را وارد گیربکس نمایید و سطح روغن را مطابق آنچه قبلاً گفته شد بررسی نمایید و کنتور روغن را اصلاح نمایید.


توسط دستگاه دیاگ حافظه ECU گیربکس را پاک کنید و سپس تست جاده بر روی خودرو انجام دهید.

در صورت برطرف نشدن ایراد Pressure Regulation Valve بلوک هیدرولیک را تعویض نمایید.

در پایان اگر حتی با تعویض بلوک هیدرولیک ایراد برطرف نکردید، ایراد به نشتی روغن داخل گیربکس بر می‌گردد که در این صورت، می‌بایست گیربکس تعویض گردد.



نکات مهم:

- در صورت تعویض گیربکس، معرفی پدال گاز و تنظیم کنتور روغن، انجام گردد.
- در صورتیکه پدال گاز نیاز به تعریف نداشته باشد دستگاه دیاگ وارد منوی معرفی پدال نخواهد شد.
- به هر دلیلی اگر کارت روغن گیربکس باز گردید بررسی نمایید که دو قطعه آهن ربا (9) در محل نشان داده شده، نصب باشد در غیر این صورت ۲ قطعه آهن ربا در محل مورد نظر نصب نمایید.



۳- روش تنظیم فنر خروسک بلوك هیدرولیک

فنر خروسک (3) را مطابق شکل نصب نمایید و ابزار مخصوص تنظیم فنر [1] و [2] را نصب کرده و با دست بر روی فنر به سمت خروسک فشار آورده (A) و پیچ ابزار مخصوص [1] را سفت کنید. سپس پیچ فنر (2) را محکم کنید.



۴- فرم مجوز تعویض قطعات گیربکس اتوماتیک AL4

در صورت تعویض هر یک از قطعات گیربکس اتوماتیک AL4، پیرو اطلاعیه فنی شماره ۳۴ مورخه ۸۲/۹/۱، می‌بایست فرم پیوست پر شده و برای اداره پلتفرم ۲۰۶ و خودروهای جدید ارسال گردد تا علاوه بر راهنمایی نمایندگیهای محترم برای تعمیرات این گیربکس (در صورت نیاز)، عیوب این گیربکس تحت کنترل این اداره قرار گیرد.
فرم پیوست متعاقباً به صورت فایل کامپیوتربه صورت فایل کامپیوتربه دفاتر منطقه‌ای ارسال می‌گردد تا در اختیار نمایندگیهای محترم قرار گیرد که از طریق پست الکترونیکی Techoffice@isaco.ir با این اداره ارتباط برقرار نمایند.

توضیحاتی در مورد فرم پیوست:

- این فرم چه در زمانی که عیب‌یابی انجام شود و چه در زمانی که نمایندگی نیاز به راهنمایی از طرف این اداره داشته باشد، می‌بایست پر گردد و ارسال شود.
- در بند ۴ در جواب سوال «در چه زمانی عدم هماهنگی بین لیور دسته‌دنده و موقعیت دنده در پشت آمپر وجود دارد؟» دو گزینه بیان گردیده است که منظور از گزینه‌های مذکور این است که وقتی لیور دسته‌دنده را جایجا کنیم می‌تواند دو حال مذکور اتفاق بیافتد:
 - ۱- لیور دسته‌دنده از جلو خودرو به سمت عقب حرکت کند، مثلاً از موقعیت دنده D وارد موقعیت دنده ۳ یا ۲ شویم.
 - ۲- لیور دسته‌دنده از عقب خودرو به سمت جلو حرکت کند، مثلاً از موقعیت دنده ۳ وارد موقعیت N شویم.
- در قسمت عیب‌یابی مشخصات ECU گیربکس و موتور را توسط دستگاه دیاگ و از منوی Identification، استخراج نموده و در فرم مذکور وارد کنید.
- در مورد ارسال فرم پیوست، حتماً موضوع (Subject) نامه به فرمت «شماره شاسی - AL4» ارسال گردد.

راهنمای گیربکس اتوماتیک AL4 پژو ۲۰۶

Automatic Gearbox

فرم مجوز تقویض قطعات گیربکس اتوماتیک پیزو ۲۰۴ (AL4)

شماره نمایندگی:	
نام کارشناس:	
شماره شناسی (IN)	
شماره (VIN)	

DAM	
تاریخ تحویل خودرو / کیلومتر می شده	

شکایت مشتری از معتبر ظاهري خودرو:

خودرو قادر به حرکت می باشد؟ نه خیر خودرو وارد مد اضطراری شده است؟ نه خیر

- شرایط خودرو:

چراغهای عیوبیاب: چراغهای Sport و Snow چشمک می زند؟ نه بله خیر

- چراغهای عیوبیاب: چراغهای عیوبیاب موتوور دوشن است؟ نه بله خیر

پیغامی در صفحه نمایش را مشبور مشاهده می شود؟ نه بله خیر

- آبراد علکردن خودرو از دید مشتری

آبراد علکردن خودرو از دید کارشناس نه بله خیر

- آبراد علکردن خودرو از دید کارشناس نه بله خیر

- تقویض نده اشتباه انعام می شود نه بله خیر

تغییر در زمان برگرداندن نه بله خیر

سرخونی صفحه های کالاج نه بله خیر

سرخونی صفحه های کالاج و ضرب زدن در زمان تقویض نده نه بله خیر

در چه زمانی عدم هماهنگی بین لیبور دسته دنده و موقعیت نده در پشت آمده وجود دارد؟ نه بله خیر

پشت آمده وجود دارد؟ نه بله خیر

- آبراد علکردن خودرو از P به 2 حرکت می کند نه بله خیر

وقتی موقعیت دسته دنده از 2 به P حرکت می کند نه بله خیر

وقتی موقعیت دسته دنده از 2 به P حرکت می کند نه بله خیر

- سدای غیر عادی شرایط: موقع راننگی نه بله خیر

موقع صدا: برخورد ظرف به ظرف نه بله خیر

- آیا معرفی پیال انجام گشته است؟ نه بله خیر

- سطع رونمایی در سایر صحیح نه بله خیر

- نسلخ در سیگار دیگر نه بله خیر

- نسخه CD دستگاه دیگر نه بله خیر

علیوبایران:

Ind	Soft	PSA number	ECU	کیربکس
Edition	Version	Appl	System	مشخصات کیربکس
				ECU ابراد موجود در حافظه کیربکس
				مشخصات کیربکس
				ایراد موجود در حافظه موتوور ECU
				مشخصات موتوور ECU
				ایراد موجود در حافظه موتوور ECU

کارشناس فنی:

پاسخ اداره پلiform ۶۰۰ و خودرو های جدید:

۸۲/۹/۰۱	تاریخ
۳۴	شماره

اطلاعیه فنی - (خدماتی)

پژو ۲۰۶

نوع خودرو

نحوه برخورد با ایرادات گیربکس اتوماتیک AL4

عنوان

اطلاعیه فنی به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو

احتراماً بدینوسیله باطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو می‌رساند، به سبب حساسیت قطعات گیربکس اتوماتیک و نیز عدم دسترسی به فضای مناسب برای انجام تعمیرات اساسی این نوع گیربکس، در هنگام مراجعت خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک AL4 آندهسته از نمایندگی‌های مجاز که دارای ابزار مخصوص بازو بست گیربکس اتوماتیک بوده، کارشناس فنی آنها دوره آموزشی گیربکس اتوماتیک را گذرانیده و مسلط به عیب یابی این نوع گیربکس و کار با دستگاه دیاگ می‌باشد اقدام به پذیرش خودرو نموده و تنها در موارد زیر تست، تعویض قطعه و یا تعمیرات، مجاز می‌باشد:

- عیب یابی با دستگاه دیاگ
- تنظیم سوئیچ چند کاره (Multi- Function Switch Adjustment)
- شناسائی پدال گاز (Learning Accelerator Pedal)
- تنظیمات کابل اهرم دسته دندنه و تعویض کابل مربوطه
- کنترل سطح روغن گیربکس و افزایش روغن گیربکس در صورت نیاز
- قرائت و تغییر عدد شمارنده آلودگی روغن (OIL Counter)
- تعویض ECU گیربکس اتوماتیک
- عیب یابی و تعویض تورک کنورتور
- عیب یابی و تعویض بلوک هیدرولیک و شیر برقی‌های آن و دسته سیم بلوک هیدرولیک (شامل سنسور دمای روغن)
- عیب یابی و تعویض سنسورها و عملگرها (سرعت ورودی- سرعت خروجی- فشار روغن و شیر برقی EPDE)

معاون محترم دفاتر منطقه‌ای - مدیر عامل محترم امداد خودرو - مدیر محترم مهندسی محصول - مدیر محترم قسمین کیفیت ایران خودرو - مدیر محترم کنترل کیفیت ایران خودرو - مدیر محترم شبکه تعمیرگاههای مرکزی - مدیر محترم آموزش - مدیر محترم گارانتی و مفارشات - مدیران محترم دفاتر منطقه‌ای - مدیریت محترم حفاظونگهداری شبکه - اداره مشخصات محصول - اداره امور مشتریان - کلیه نمایندگی‌های مجاز - ادارات پلiform - آرشیو فنی

صفحه: ۱	تصویب کننده	تایید کننده	تبیه کننده
از: ۱	<p>تصویب کننده</p> <p>تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۱</p> <p>مهر و امضا فرماندهی ایران خودرو</p> 	<p>تایید کننده</p> <p>تاریخ:</p> <p>امضاء: فریدر رینالی</p>	<p>تبیه کننده</p> <p>نام: خلیلیان</p> <p>تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۱</p> <p>امضای خود</p>

۸۲/۹/۰۱	تاریخ
۳۴	شماره



اطلاعیه فنی - (خدماتی)

عنوان	نحوه برخورد با ایرادات گیربکس اتوماتیک AL4
پژو ۲۰۶	نوع خودرو

- تعویض کاسه نمد هوزینگ دیفرانسیل (چپ و راست) ، کاسه نمد کاتالیک کنورتور و کاسه نمد سلکتور انتخاب دنده.

Multi- Function Switch

- عیب یابی و تعویض

- تعویض گیربکس کامل

لازم به ذکر است ، پیش از تعویض گیربکس کامل برای اخذ تائیدیه با اداره پلتفرم پژو ۲۰۶ خودرو های جدید Techoffice@isaco.ir تماس برقرار نمایید .

معاون محترم دفاتر منطقه ای - مدیر عامل محترم امداد خودرو - مدیر محترم مهندسی محصول - مدیر محترم تخصصین کیفیت ایران خودرو - مدیر محترم کنترل کیفیت ایران خودرو - مدیر محترم شبکه تعمیرگاههای مرکزی - مدیر محترم آموزش - مدیر محترم گارانتی و سفارشات - مدیران محترم دفاتر منطقه ای - مدیریت محترم حفاظت‌گهاداری شبکه - اداره مشخصات محصول - اداره امور مشتریان - کلیه نمایندگیهای مجاز - ادارات پلتفرم - آرشیو فنی

صفحه: ۲	تصویب کننده	تایید کننده	تهدیه کننده
۲	<p>تصویب کننده</p> <p>تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱</p> <p>مدیر و اعضا اتخار استادیون</p>	<p>تایید کننده</p> <p>تاریخ:</p> <p>امضاء: فریدر زینالی</p>	<p>تهدیه کننده</p> <p>نام: خلیلیان</p> <p>تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱</p>

کد شناسایی: 1303G00602901/1

بهار
۱۳۸۳

تهران - ایران